

Průvodce výběrem správné filtrační polomasky

Zvolte správnou ochranu!

Činnost		Třída Ochrany	Důležité informace
Pískování, Řezání, Vrtání	Rez, Kovové částice, Plnivo	P1	
	Beton, Kámen	P1	Při vysoké koncentraci křemíku P2
	Cement, Dřevo, Ocel	P2	
	Laky/ Fermeže/ Antikorozní nátěry	P2	Při přítomnosti chromanů P3
	Ocel, nerezová ocel	P3	
	Nátěr při usazování	P3	Může být nutná speciální filtrační polomaska
Nástřik oleje při nízké teplotě		P2	
Svařování	Měkká ocel, Zinek (autogen MIG/ MIK)	P2	
	Nerezová ocel (Elektrody)	P2	
	Pájení	P2	
Práce s azbestem	Velmi malá množství	P2	
		P3	
Práce se sklem a minerálními vlákny		P2	
Třídění odpadu		P3	Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
Stříkání	Nástřik barev (pouze pro vodou ředitelné a práškové barvy)	P2	Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
	Pesticidy (rozpustné ve vodě)	P2	
Technická údržba (např. výměna filtrů)		P3	
Alergie	Zvířecí srst, Pyl	P1	
	Obilný prach	P2	
Kontakt s:	Plíseň/ Houby	P2	
	Bakterie, viry	P3	
	Výfukové plyny/ Kouře z dieselového motoru	P2	
	Biologické riziko	P3	

Výstraha:

Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtrační polomasky a pokynech uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních polomasek si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.